

附件

晋城市阳城县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D068-SX	11月30日	晋城	阳城县	北留镇	北丰碳素有限公司	贾庄村	现场检查时，发现该单位燃煤锅炉已改成生物质锅炉并配套布袋除尘设施，但除尘设施设有旁路，旁路关闭时烟气经布袋除尘器后排放，旁路开启时烟气通过管道直接排放。	按照求妥善处置烟气旁路。	12月31日前
16-D069-SX	11月30日	晋城	阳城县	凤城镇	南安阳村	凤城镇南安阳村	现场检查时，发现该单位燃煤锅炉已改成生物质锅炉并配套布袋除尘设施，但除尘设施设有旁路，旁路关闭时烟气经布袋除尘器后排放，旁路开启时烟气通过管道直接排放。	按照求妥善处置烟气旁路。	12月31日前
16-D070-SX	12月3日	晋城	阳城县	凤城镇	阳城晋煤能源有限责任公司	北安阳村	现场检查发现该企业2号机组脱硫旁路没有从外部切断，脱硫出口接入烟囱处设有机械挡板，没有铅封。现场多处存在烟气泄露现象，采样监测平台附近气味呛人。	按照求妥善处置烟气旁路。	12月31日前